

Belki żelbetowe tynkowane malowane
kol. 32137 (wg kolornika STO)

Ściany ponad belkami żelbetowymi
należy wymurować w licu belek
tynkowane, malowane
kol. 32137 (wg kolornika STO)

Ściana tynkowana malowana
kol. 32137 (wg kolornika STO)

Ściany ponad belkami żelbetowymi
należy wymurować w licu belek
tynkowane, malowane
kol. 32137 (wg kolornika STO)

Belki żelbetowe tynkowane mal.
kol. 32137 (wg kolornika STO)

Ściana tynkowana malowana
kol. 32137 (wg kolornika STO)

Belki żelbetowe tynkowane malowane
kol. 32137 (wg kolornika STO)

+5.27

+3.25

±0.00

B

C

-1.80

-1.20

150 130

ROZWINIĘCIE ŚCIAN HALI BASENU SPORTOWEGO
ROZWINIĘCIE B-C
SKALA 1:50

RYSUNEK nr AWb-05
(fragment)

mgr inż. *Michał*
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. MPO/AN/22/2004

Zmiana lokalizacji drzwi do auli

ZAŁĄCZNIK NR 1