
ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY
ISTNIEJĄCY BUDYNEK AULI
BASEN KAPIELOWY
systemu MYSTIKA
głębokości 1,20-1,80m
- 1,24 - -1,84 - górny poz. płyty
- 1,84 - górny poz. płyty
- 0,52 - górny poz. płyty
- 0,82 - górny poz. płyty
- 1,24 - górny poz. płyty
PODBASENIE
istniejący fundament podbić do poziomu projektowanych fundamentów
ścianka szczelna trzcionowa L= 7m zabita z poziomu terenu
schody wejściowe do budynku
rampa dla niepełnosprawnych
ściana oporowa
ściana żelbetowa
ściana żelbetowa grubości 30cm
ściana żelbetowa grubości 40cm
ściana żelbetowa grubości 50cm
ściana żelbetowa grubości 60cm
ściana żelbetowa grubości 70cm
ściana żelbetowa grubości 80cm
ściana żelbetowa grubości 90cm
ściana żelbetowa grubości 100cm
ściana żelbetowa grubości 120cm
ściana żelbetowa grubości 150cm
ściana żelbetowa grubości 200cm
ściana żelbetowa grubości 250cm
ściana żelbetowa grubości 300cm
ściana żelbetowa grubości 350cm
ściana żelbetowa grubości 400cm
ściana żelbetowa grubości 450cm
ściana żelbetowa grubości 500cm
ściana żelbetowa grubości 550cm
ściana żelbetowa grubości 600cm
ściana żelbetowa grubości